


特点:

- ※ 带4-20mA、RS485通讯输出
- ※ 带报警输出,最高五路报警
- ※ 真有效值测量,测量范围0-99999
- ※ 按键设定参数、5位LED数码管显示
- ※ 测量精度高,可达满量程0.2%精度
- ※ 带输出回差设定,提高仪表及系统工作的稳定性

-、型号说明





例1: DU5I-AA5AG

DU5系列(DU5)4~20mA(I),无报警(空白),测量交流电流(AA),测量电流5A(5A), 无通讯(空白), 仪表电源AC90-260V(G)

二、型号举例

1、交直流电压表

型号规格	量程	显示范围	分辨率	测量精度	信号输入	备 注
DU5-AV100	100VAC	0-99.999	1mVAC	±0.2 %FS±2digit	直接输入	
DU5-AV600	600VAC	0-600.00	10mVAC	±0.2 %FS±2digit	直接输入	交流电压互
DU5-AV30000	30000VAC	0-30000	1VAC	±0.2 %FS±2digit	30000V: 100V	感器可以变
DU5-DV60	60VDC	0-60.000	1mVDC	±0.2 %FS±2digit	直接输入	比为100V
DU5-DV200	200VDC	0-200.00	10mVDC	±0.2 %Fs±2digit	直接输入	输入
DU5-DV500	500VDC	0-500.00	10mVDC	±0.2 %Fs±2digit	直接输入	

2、交直流电流表


型号规格	量程	显示范围	分辨率	测量精度	信号输入	备 注
DU5-AA10	10AAC	0-9.9999	1mAAC	±0.2%FS±2digit	20A: 5A	交流电流互感
DU5-AA100	100AAC	0-99.999	1mAAC	±0.2 %FS±2digit	100A: 5A	器可以变比
DU5-AA800	800AAC	0-800.00	10mAAC	±0.2 %FS±2digit	200A: 5A	5A输入
DU5-DA20	20ADC	0-20.000	10mADC	±0.2 %FS±2digit	20A: 75mV	直流分流器
DU5-DA50	50ADC	0-50.000	1mADC	±0.2 %Fs±2digit	50A: 75mV	且 孤 分 孤 奋 75mV输 入
DU5-DA100	100ADC	0-99.999	1mADC	±0.2%Fs±2digit	200A: 75mV	/ Jili Vanji / C

注1: 任意量程的交直流电压、电流表均可按用户要求供货。 注2: 配电流互感器其二次额定电流为5A,交流电压互感器二次额定电压为100V,直流电流分流器其二次额电压为75mV.

三、技术参数


仪表电源	AC90-260V(可订做24VDC)
整机功耗	<5W
继电器触点容量	250VAC/3A或30VAC/5A
输入方式	仪表输入与输出光电隔离
绝缘电阻	≥100MΩ
绝缘强度	1.5KV/0.5mA一分钟
抗群脉冲干扰	电源: ±1.6KV 输入: ±300V
抗振动	10-55Hz; 0.75mm
环境条件	0-50℃ 35-85%RH (不结冰)
输入信号	交流电流AA 交流电压AV 直流电流DA 直流电压DV
长期过载能力	达120%FS
量程范围	任意输入量程,显示0.0001-99999
测量精度	0.2%FS±2DIGIT
测量方式	真有效值测量
变送方式	4-20mA (可订做 0-10mA 0-10V)

四、面板说明



AL1	第一路报警指示灯	MOD	确认领	建及菜单转换键
AL2	第二路报警指示灯	+	左移	建
AL3	第三路报警指示灯		增加領	建
AL4	第四路报警指示灯	坐4. 7司 55	:п-1	14mm
AL5	第五路报警指示灯	数码管尺寸 14		14mm ↓

五、外形及开孔尺寸(单位:mm)




六、仪表操作说明

1、报警值设置流程图


举例: 将AL1报警值设为1000.0,将AL2报警值设为2000.0,将AL3报警值设为3000.0,将AL4报警值设为4000.0,将AL5报警值设为5000.0

DU5系列智能电流电压表


北崎 YOTO




2、仪表功能设置流程图




3、报警输出方式设置流程图






4、变送 (4-20mA) 和通讯 (RS485) 设置流程图




DU5系列智能电流电压表

北崎 YOTO



七、接线说明



八、注意事项

- (1) 工作环境温度0~50℃, 湿度35~85% Rh(不结冰)
- (2) 防止强烈震动和冲击
- (3) 防止大量灰尘及腐蚀性气体侵入
- (4) 使用时应远离强的电磁干扰源
- (5) 输入导线不宜过长,最好使用屏蔽线